

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ Бугалышская СОШ, Красноуфимский р-н, с. Средний Бугалыш, ул. Ленина, 5

Красноуфимск

8 июля 2021 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Заменить УОО «Тандем 2М» на КООП «Приток-А-КОП-02,4», в связи с тем, что оборудование устарело и не способно осуществлять надёжную охрану объекта.

2. Слабые знания по действиям ЧС у сотрудников осуществляющих пропускной и внутриобъектовый режим.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

О.В. Ермолаева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
МАОУ Бугальшская СОШ – филиал Новобугальшская НШ,
Красноуфимский р-н, д. Новый Бугальш, ул. Садовая, 8

Красноуфимск

8 июля 2021 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.
2. Видеонаблюдение объекта выполнить в полном объеме (не работает 1 видеочамера).
3. Освещение периметра объекта недостаточное (неисправные лампы).
4. Заменить УОО «Тандем 2М» на КООП «Приток-А-КОП-02,4», в связи с тем, что оборудование устарело и не способно осуществлять надёжную охрану объекта.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»



О.В. Ермолаева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ Бугалышская СОШ "Усть-Машская ООШ", Красноуфимский р-н, д. Русский Усть-Маш, ул. Школьная, 9

Красноуфимск

8 июля 2021 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.
2. Видеонаблюдение объекта выполнить в полном объеме (не работает 1 видеокамера).
3. Не проводится ежедневная проверка работоспособности ТСО, отсутствует журнал ежедневной записи.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»



О.В. Ермолаева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Яникиева Светлана Валентиновна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022