

77.

«21» 04 2025

директор Мещанина Татьяна Владимировна
(ФИО, должность представителя заказчика и наименование предприятия)

филиал МАОУ «Бугальпская СОШ» - «Новобугальпская НОШ»
(наименование объекта с указанием организации)

(адрес объекта)

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

(наличие, состояние, материал ограждения)

наличие других видов охраны вахта днем, ночью ежесмен.

строительных конструкций внешние стены курник,
полы потолка плинтусы межрабевые
дверей по периметру срубе.

оконных проемов по периметру гостя дерева, гостя
стереомастик.

ЛЮКОВ *1225*

некапитальных стен Кирпич

1) места блокировки Фрунзенская

ТИП ИЗВЕЩАТЕЛЯ станционный Астри 3211

2) места блокировки цельная

ТИП ИЗВЕЩАТЕЛЯ Абза Р - кармашковая

место установки и тип оконечного устройства УШМ с иск.

Коды: Крипток. и Коды 02 и 4

наличие и тип резервного источника питания

технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2022 году.

Последние регламентные работы по обслуживанию ТСО проведены апрель 25 года.

Инструктаж антитеррористической направленности, с правилами пользования средствами тревожной сигнализации и местами нахождения стационарных кнопок (брелоков) тревожной сигнализации и действиями при возникновении чрезвычайной ситуации проведен с представителями объекта.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Инженерно-техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Способность противостоять противоправным действиям не удовлетворительно.
(удовлетворительно / неудовлетворительно)

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности и технической оснащенности объекта.

1.1. Обосновать наличие основных каналов
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин, а также мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)
сейфов, стен, люков

Срок: до 01.06 2025 г.

1.2. _____
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин, а также мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до _____ 20 ____ г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объектов.

2.1. Самостоятельно, ежедневно, проверять работоспособность КТС, предварительно согласовав с ПЦО ОВО.

2.2. Поддерживать в работоспособном состоянии основной и резервный канал интернет-связи. (Сим-карта в КОП имеет положительный баланс и не заблокирована).

2.3. _____

Примечания:

Настоящий акт является неотъемлемой частью заключенного договора о централизованной охране объекта и составлен в 2-х экземплярах.

При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

«Красноуфимского ОВО»

Сергей В. Митяков

«Заказчика»

И. М. Мухоморова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459245

Владелец Мишкина Татьяна Валентиновна

Действителен с 01.11.2024 по 01.11.2025